

リコールのお詫びとお知らせ

謹 啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、トヨタ車をご愛用賜り厚くお礼申し上げます。さて、ご案内のご愛用車において下記内容のリコールを実施させていただきたく、ここに深くお詫びいたしますとともに、とり急ぎお知らせ申し上げます。

【リコールの内容】

電動式パワーステアリング付車のハンドルとギヤボックスを連結するインタミディエイトシャフトとスライディングヨークの強度が不十分なため、ハンドルを強く一杯に切ったり、路肩の縁石にタイヤを接触させる等の当該連結部に過大な力が作用するような使い方を繰り返すと連結部が緩んだり、亀裂が発生することがあります。そのためそのまま使用を続けると、最悪の場合、連結部が外れたり折損してハンドル操作ができなくなるおそれがあることが判明いたしました。

このため、インタミディエイトシャフトとスライディングヨークを点検し、対策品に交換（無料修理）するとともに締付部を規定トルクで締め付けさせていただきます。

【お客様へのお願い】

ご多用のおりご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、**最寄りの取扱い販売店にあらかじめご来店日時のご相談をいただき、作業（約50分）をお受けいただきますようお願い申し上げます。**

今後とも、品質向上には一層努力いたしますので、何卒末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。



平成18年5月

敬 白
トヨタ自動車株式会社